

109 8084

Dernier contrôle	10 ^{er} Contrôle




PROCÈS VERBAL

HL 132/AM/2015
Date 19/09/25

Date

Original



Je soussigné, expert en stockage, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : AGW 03 juillet 1997, 30 novembre 2000, 17 juillet 2003 / 24 juillet 2008, 29 novembre 2007 / 31 mars 2011

Lieu	Nom	Ville de Woluwe	
	Rue	de l'Église 16	
	Code postal	8650	Ville
	Téléphone / GSM	071/000 175	Mail
	Permis / Autorisation	pas applicable	Zone de captage ☐

Réservoir	☒ Fioul/Mazout	☒ Gazole/Diesel	☐				
	Aérien ☒	En fosse ☐	Souterrain ☐	Carré ☐	☒ Cylindrique	En cave ☐	
	Simple paroi ☒	Acier ☒	Polyester ☐	Polyéthylène ☐			
	Double paroi ☐	Acier/Acier ☐	Acier/PVC ☐	Polyester/PVC ☐	Polyester/Polyester ☐	Polyéthyl./Polyéthyl. ☐	
	Capacité	1000	Numérotation			Age	
	Diamètre (mm)					Épaisseur (mm)	
	Longueur (mm)	1300	Largeur (mm)	6500	Hauteur (mm)	1400	
	Haut. Produit (mm)	Début :	Fin :	Haut. Eau (mm)	Début :	Fin :	
Canalisations	☒ Remplissage	☒ Event	☒ Aspiration	☒ Retour	☐ Jauge	☐	
	Acier ☒	Acier revêtu ☐	PEHD ☐	☐	Simple paroi ☐	☒ Double paroi	

Accessoires	☒ Encuvement	☐	Identification	Dimension
	Détecteur de fuite ☐	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	Identification	
	Jauge ☐	Latte ☐	Fil ☐	Pneumatique ☐
	Limiteur remplis. ☐	Sonde ☐	Clapet ☐	Electronique ☐
	Avertisseur niveau ☐	Sifflet ☐	Sonde ☐	Tube ☐
	Anti-Siphon ☐	Le plateau ☐	Les raccords ☒	

Contrôle	☒ Méthode acoustique	☐	Matériel	Début	Fin	dBuV à p.atm	dBuV dép.	dBuV à p.atm	dBuV dép.	Gicleur	dBuV	Gicleur	dBuV
			DEP.		Ph. Liq.		Ph. aér.		Débit fuite	Phase liquide :		Phase aérienne :	
			Identification appareil		Identification capteur		Date de calibrage						
			Détecteur de fuite ☐	Partie électrique ☐	Alimentation permanente	Sonde / Pressostat	Raccord sécurité intrinsèque	Témoin marche	Témoin alarme	Report d'alarme			
				Partie dynamique ☐	Pente continue								
			Classe 1	P ☐	Arrivée	Marche pompe	Marche alarme	Arrêt alarme	Arrêt pompe	Sonage surpression / Force pompe	Perte système (mBar/min)	Stop liquide	Bouchons
			Classe 2	DEP ☐	Concentration (°C)	cellule	vanne	pH	cellule	vanne	0	cellule	vanne
			Sonde ☐	Hauteur	Temps de chauffe		Temps de réponse						
			Réservoir ☒	Étanche	Non étanche								
			Canalisations ☒	Étanche	Non étanche	Conforme	Non conforme						
			Le plateau ☐	Étanche	Non étanche								
			Les raccords ☒	Étanche	Non étanche								
			Encuvement ☐	Étanche	Non étanche	Conforme	Non conforme						
			Limiteur remplissage ☐	Conforme	Non conforme								
			Anti-Siphon ☐	Conforme	Non conforme	Pas d'application							
			Jauge ☐	Conforme	Non conforme								
			Détecteur de fuite ☐	Conforme	Non conforme	Validité							
			Installation ☒	Conforme	Non conforme	Validité							
			Pollution visuelle ☐	Oui	Non								

Actions :

il est conseillé de mettre l'opération par le haut et de placer un système anti-débrûment
présent de corrosion ou les joints

All-in Tank Service n.v./s.a.
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke

Tel.: 09 241 41 72
Fax: 09 241 41 79

130/AM
Nom et signature du technicien

Signature client

info@allintankservice.be
www.allintankservice.be



ATS BASTOGNE

0800 11 206

Van oplossing tot uitvoering · De la conception à la réalisation
Von der Lösung zur Implementierung

0310P-042544

+32 (0)473/790164
+32 (0)71/610275

30MIN / SMS

csc 2022-951

Bon de commande n°1256 Rue de l'église26/ pont yves 1

ANANI.A / anani.a
!! Vous pouvez payer par Bancontact !!

Place cuve: 0
Commentaire:
Cuve: I / /

All-in Tank Service n.v./s.a. Sluis 2 bus 4, 9810 Eke www.allintankservice.be
info@allintankservice.be Tel.: 09 241 41 72 Fax: 09 241 41 79

Belfius 564-5137388-64 IBAN BE29 5645 1373 8864 BIC GKCCBEBB
BTW/TVA BE 0881.597.861 Reg.06.25.1.1 RPR Gent

FACTURE

1-1

Ville De Walcourt
Place De L'hôtel De Ville 3 / 5
5650 Walcourt

TVA BE 0206.625.935

Klantnr./N° Client/Kundenr.	Factuurnr./N° facture/Rechnungsnr.	Datum/Date/Datum
K936132	1226GVF0002581	19/09/25

Aant./Qté./Menge	Omschrijving/Description/Beschreibung	Gelev./Livr./Gelief.	Prijs/Prix/Preis
4	Contrôle citerne visible		140,50000

Netto/Net/Netto	C	%	BTW/TVA/MwSt	TE BETALEN/A PAYER/ ZU ZAHLEN
562,00		21 %	118,02	680,02
0310K-0571515				17/09/25

Door ondertekening verklaart de klant de algemene voorwaarden van de All-in Tank Service afgedrukt op de achterzijde gelezen en aanvaard te hebben.

Par sa signature, le client soussigné déclare avoir lu les conditions générales de vente d'All-in Tank Service imprimé au verso de la présente et les avoir accepté.

Durch seine Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die auf der Rückseite gedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen der All-in Tank Service gelesen hat und akzeptiert.

HANDEKENING
SIGNATURE
UNTERSCHRIFT

Betalingsinstructie / Instruction de paiement / Zahlungsbedingung

Bedrag/Montant/Betrag: 680,02

Vervaldag/Echéance/Fälligkeitstag: 19/10/25

Mededeling/Communication/Mitteilung: ***125/2002/58110***

Bankrekening:
Numéro de compte: BE29 5645 1373 8864 BELFIUS BANK
Kontonummer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van deze service. Check ons privacybeleid op www.allintankservice.be/nl/privacy of bel ons om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de cette service. Consultez notre politique de confidentialité sur www.allintankservice.be/fr/privacy ou appelez-nous pour recevoir une copie écrite par courrier.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Dienstes. Überprüfen Sie unsere Datenschutzbestimmungen unter www.allintankservice.be/fr/privacy oder rufen Sie uns an, um eine schriftliche Kopie per Post zu erhalten.

Al meer dan 25 jaar dé specialist inzake mazouttanks!
Depuis plus de 25 ans le spécialiste en matière de citernes !
Der Spezialist für Heizöltanks seit über 25 Jahren!