

(4)



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☐

☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:		RAPPORT n°: 7003/0527
Nom, Prénom: Administrateur communal de Virmaut		Membre n°:
N° de TVA: 0401000000		Installation: Nom: PRESBYTERE RUE DES
ou n° de la carte d'identité:		Adresse: PRESBYTERE RUE DES
Distributeur: J. J. J.		5670. 0505.2004
Compteur: n°: index:		Date de visite: 05.05.2004
Type de comptage: ☒ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -		Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
		Nom, Prénom: J. J. J.
		Adresse:
		Demandeur:

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 40 A Type: Disjoncteur différentiel

Description du branchement: 40 A Type: Disjoncteur différentiel

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 20

Type de prise de terre: 40 A Type: Disjoncteur différentiel

Résistance de dispersion: 0.6 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

0505

Le différentiel général ~~était~~ a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le ... ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - ETANT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):


Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le ...

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en servi-

Annexes: Schéma unifilaire et
 VISA DU DISTRIBUTEUR: J. J. J.

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature

AIB-VINÇOTTE
 FEVRY A
 Inspecteur
 n° 0375



Jardin

Propriétaire,

Commune de Viroinvall.

[Signature]

Installateur

Electricien Communal

[Signature]

Lieu:
rue des frères Baudry, 119
5670 Ollon-sur-Vivier


Propriétaire:
Comune de Viranvau


[Signature]

Installateur:
Electricien Communal

[Signature]

Lieu:
Rue des Frères Bouré, n° 4.
5670 Elloy-sur-Viroin.





Propriétaire:
Commune de Virainval

[Signature]

Installateur:
Électricien Communal

[Signature]

Lieu:
Rue des frères Bouré, n°24.
5620 Olloy-sur-Viroin.

Propriétaire

Commune de Vitrainval.

[Signature]


Installateur:

Electricien Communal

[Signature]

Lieu:

Rue des frères Bouré, n° 24
55700 Olley - Sarre - Vitrain.




Propriétaire
Commune de Vivier-au-Val

[Signature]

Installateur
Electricien Communal

[Signature]

Lieu
Rue des Frères Bouré, n°24.
5670 Ollev. San-Vrain




Propriétaire
Commune de Viroinvall

[Signature]

Installateur
Electricien Communal

[Signature]

Lieu
Rue des Frères Bouré, 2024
5670 Otroy-sur-Viroin



Propriétaire
Commune de Viroinval

[Signature]

Installateur
Electricien Communal.

[Signature]

Lieu
Rue des Frères Bouré, n°24
5670 Olley-sar-Viroin

